

① 通学路の危険箇所対策一覧表【H26年度】

点検実施日：平成26年8月28日（木）

点検参加者数：19名

点検参加者：雲南地区交通安全協会各支部長、雲南警察署交通課三成広域交番、仁多土木事業所、奥出雲町役場（建設課・町民課・教育総務課）

NO.	学校名	路線名	危険箇所の状況等	公表資料②	対策内容	対策実施者	対策完了(予定)時期
1	仁多中学校	国道432号(湯の原角木入口周辺)	交通量が多く、歩道が途中で切れているため、自転車通学の生徒は危険である。		歩道の設置計画中	島根県	H32
2	横田中学校	県道横田伯南線(山の奥入口バス停周辺)	山の奥入口バス停へ道路を横断するには、遠回りして3つの横断歩道を通らなければならないため、1つの横断歩道で横断するよう望む。		H25:標識設置済 学校で安全指導を行う	島根県	H25
3		県道横田伯南線(山の奥入口バス停周辺)	冬季は、除雪した雪が寄せてあり、生徒がバスを待つことができないため、待合所の設置を望む。		待避所の計画はありません 除雪で寄せられた雪の状況を見て、雪の撤去を実施予定	島根県	H27
4		町道下馬中条線(中河原団地～横田幼稚園周辺)	用水路に蓋がないため、転落する恐れがあり危険である。(転落事故あり)		道路改良事業にて対応予定	奥出雲町(建設課)	H28
5		国道314号(八川公民館前点滅信号)	点滅信号を無視する車が多いため横断するのが危険。普通の信号に変更を望む。		交通量が少ないため定期信号設置不可	公安委員会	
6		国道314号(原口別バス停付近点滅信号)	点滅信号を無視する車が多いため横断するのが危険。普通の信号に変更を望む。			公安委員会	
7	布勢小学校	県道玉湯吾妻山線(佐左パーク仁多周辺)	車の往来が多く、スピードを出した車も多いが、カーブで車が見えにくく横断しにくい。また、横断歩道等の白線が薄くなっている。白線の引き直しと横断歩道前後のカーブのカー化を望む。	①	「横断歩道あり」「減速マーク」の路面表示	島根県	H26
8		県道玉湯吾妻山線(馬馳消防格納庫前)	車の往来が多く、スピードを出した車も多いが、横断歩道等の白線が薄くなっている。白線の引き直しと横断歩道前後のカーブのカー化を望む。	②	片車線ずつの「横断歩道あり」「減速マーク」の路面表示	島根県	H26
9	三成小学校	町道郡三成線((株)斗セキ中国仁多(宮)周辺)	道幅が狭くなっているが、交通量が多く、スピードを出す車も多い。特に、冬季は雪のため危険である。(看板の設置)		看板設置	交安協(三成支部)	未定
10		町道大畑線(若者定住住宅～公社滝の上団地)	路側帯が狭くなっているが、通行量が多く、また側溝に蓋がなく危険である。冬季は雪のため水路が見えなくなる。		設置困難 安全な通行をお願いする	奥出雲町(建設課)	
11	高尾小学校	町道下高尾尾白線(上高尾入口バス停～三差路周辺野間峠周辺)	(三差路周辺)道幅が狭く、路肩の除草も6月が望む。(野間峠)幅員が狭く見通しも悪い。6月の除草を望む。		除草作業は、年1回の実施 実施効果が図れるように梅雨明けの実施	奥出雲町(建設課)	
12	亀高小学校	国道432号(湯野神社周辺)	車の通行量が多い中、歩道がなく大変危険である。歩道の設置を要望。		歩道の設置計画(現在測量設計中)	島根県	H30
13		国道432号(亀高宮の下バス停周辺)	歩道がないため左側通行で下校しており、大変危険である。横断歩道の設置を要望。		カーブで見通しが悪いため、設置不可	公安委員会	
14		国道432号(大内原～梅木原)	車の通行量が多い中、歩道がなく大変危険である。歩道の設置を要望。 未整備のところは「子どもが歩きます」の看板表示を要望。		歩道整備完成予定	島根県	H27
15		国道432号(恵比須橋付近)	広瀬方面からの車の見通しが悪く、非常に危険である。根本的な道路改良が必要。	①	「交差点あり」減速マークの路面表示	島根県	H26
16	高田小学校	大仁農道(高田小学校入口横断歩道付近)	松江方面から大仁農道を下る車両はスピードを超過する車両が多く、歩道に乗り上げやすい状況にあり、縁石の破損も見受けられる。安全に横断できるよう、ガードレールの設置。		ガードレール設置は除雪に支障となるため設置困難 縁石修繕の実施	奥出雲町(農林土木課)	H26
17		町道郡三成線(高柴(表里志氏前)付近)	カーブミラーは設置してあるが、急カーブのため、見通しが悪く改良を望む。		道路改良にて対応予定	奥出雲町(建設課)	H28
18	阿井小学校	国道432号(JA雲南上阿井～井上建設作業所周辺)	松江自動車道の開通に伴い、以前に比べ交通量が増えているが、歩道が狭い上に起伏も大きく危険である。	①	H26:交差点傾斜部の緩和を図る H27:乗り入れ部の歩車境界ブロックの取替え実施予定	島根県	H26 H27
19		国道432号(JA雲南上阿井～井上建設作業所周辺)	歩道途中の平橋は、増水時に水がすぐに溢れてしまい、歩きにくく滑る恐れがある。		地元用水管理者が取水のために溢れている(川の増水ではない)	島根県	
20		国道432(井上建設作業場付近交差点)	複雑な形状の交差点である上、交通量も多く、横断歩道を渡る際に多方向からの車に注意をはらわなければならない危険である。		横断歩道の修繕実施 国道の路肩部の泥取り及び側溝脇部へ張コンを実施予定	公安委員会 島根県	H27
21		国道432(井上建設作業場付近の交差点)	水はけも悪く、雨天時には横断歩道横にある排水路から水が溢れ、歩きにくく、滑る恐れがあり危険である。			島根県	H27
22		県道上阿井八川線(若月和男様宅付近)	道幅が狭く、歩道もないため、通行車両と児童との事故が起こる恐れがある。		歩行者注意の看板を設置済	島根県	H26
23		県道上阿井八川線(若月和男様宅付近)	勾配がきつ、冬季の積雪や凍結時に転倒事故の恐れがある。		前中橋付近に凍結防止剤をBOXに配置済 凍結時には、地元で散布をお願いしたい(状況を見て補充)	島根県	H26
24	三沢小学校	町道大畑線(消防格納庫前付近)	ガードレールの切れ目地点が、崖となっている危険である。特に、積雪時は崖に気づきにくく転落の恐れがあり危険。		路肩ポール設置	奥出雲町(建設課)	H26
25		町道大畑線(原田公会堂付近(田部忠昭様宅付近))	通学路脇に穴があり危険である。		陥没箇所については、土地所有者との協議を経て、埋戻しによる対応を図る	奥出雲町(建設課)	
26		町道三沢線(蔭涼寺前の三差路)	蔭涼寺前の道路を左右に渡る横断歩道がないため危険である。		下り坂・カーブのため設置不可	公安委員会	
27		町道三沢線(下鞍掛の為石の三差路)	車の一旦停止線が消えており、国道314号方面へ往来する車がスピードを出すため危険である。		区画線設置	奥出雲町(建設課)	H26
28		町道三沢線(三沢小学校入口前)	見通しがかなり悪く、公民館方面から来る車が見えにくいため、カーブミラーを望む。		視界良好のため、設置不可	奥出雲町(建設課)	
29		町道三沢線(布広橋周辺)	学校から布広橋方面へ渡る横断歩道と、橋を右から左に渡る横断歩道がないため危険である。		道路補修:区画線設置 横断歩道:たまり場がないため設置不可	建設課 公安委員会	
30		町道三沢線(上鞍掛バス停付近)	上鞍掛バス停付近は、道幅が狭くなっている所もあり、見通しが悪くカーブミラーも設置されていない。		視界良好のため、設置不可	奥出雲町(建設課)	
31		町道三沢河内線(四日市～大吉)	学校から大吉への通学路は全般的に草が生い茂り通行が困難である。		通学路部分について除草を検討	奥出雲町(建設課)	

① 通学路の危険箇所対策一覧表【H26年度】

32	鳥上小学校	町道追谷万丈線(卜蔵橋～追谷川沿い道路)	川沿いにガードレール等がなく、川に落ちる危険がある。冬季に除雪後が特に危険である。		路肩ポールにて対応	奥出雲町(建設課)	H26
33		町道小国小所線(小所橋近辺)	小所橋(福頼)近辺に防護柵が少なくあやまって落ちる危険がある。		福頼橋下流左岸は、転落防止柵を設置	奥出雲町(建設課)	H26
34		町道福頼線(福頼橋周辺)	福頼橋周辺のガードレールの長さが短く、上方向から下へ向かう緩やかカーブのところが危険である。		ガードレールの設置	奥出雲町(建設課)	H26
35	横田小学校	町道奥下り線(高木酒屋付近)	歩道に沿って側溝が通っているが、所々溝ぶたがないところがある。水の流れが速く、冬季積雪時には溝ぶたの有無がわかりにくい。大変危険である。		設置困難 安全な歩行をお願いする	奥出雲町(建設課)	
36	八川小学校	国道314号(小八川橋バス前)	登校時には交通量が多く、三井野原方面のカーブからスピードを出してくる車が多い。安全にバス停を渡るために、横断歩道の設置を要望。	①	トンネル出口で視通し不良のため、設置不可 H25:標識設置済 バス停までの緑地帯の一部を撤去し、横断しやすくした	島根県	H26
37		県道下横田出雲三成停車場線(土橋バス停付近交差点)	登校時には交通量が多く、スピードを出してくる車が多い。特に三成方面からの車は確認しにくく、安全にバス停を渡るために、横断歩道の設置を要望。	②	横断歩道設置不可 路肩側溝に蓋掛けをしてたまり場を作り、安全が確保できるところから横断するようにした	公安委員会 島根県	H26
38		県道下横田出雲三成停車場線(八川郵便局付近)	登校時は、横断歩道を渡り郵便局前の歩道に渡っている。冬季は、除雪による雪が壁となり、両側が見えにくく、道路の中ほどまで出て安全を確認する状況になる。		除雪時に状況を見て、魔雪を他の場所に運搬・魔雪するよう除雪業者に指示する	島根県	H27
39		旧八川郵便局	2階のベランダが腐食し、支えの材木が1本落下している状況である。下を歩行する児童に危険が予測される。		登録有形文化財のため関係機関と検討中	奥出雲町(社会教育課)	
40		国道314号線(八川公民館前点滅信号)	スピードを出している車が多く、点滅信号のためか、信号無視する車がある。登校時は、交通指導委員等の登校指導があるため安全だが、下校時は危険な状況がある。		H25信号機ありの標識を設置済	島根県	H25
41		国道314号線(川西別れバス停付近三差路)	国道341号線を通る車はスピードが出ており、特に「よこただん広場」前からくる車は確認しにくく、横断歩道から歩道に渡る際に危険な状況である。	③	「横断歩道あり」「減速マーク」の路面表示	島根県	H26
42	馬木小学校	県道玉湯吾妻山線(天満宮バス停周辺三差路)	2車線の道路でスピードが出ている車が多く、三差路過ぎてから歩道がなく、路肩も狭いため危険である。		歩道の設置計画(現在測量設計中)	島根県	H35
43		町道馬木三成線(元駐在所～コスモ21周辺)	2車線であるが、路肩が狭く危険である。		看板設置	交7安協(馬木支部)	未定
44		町道馬木三成線(コスモ21周辺)	コスモ過ぎてから、杉林でうす暗いなど左右の見通しが悪く危険である。				
45		県道玉湯吾妻山線(馬木小学校前歩道)	歩道に「自転車及び歩行者専用」の標識を設置し、歩行者通行と自転車通行を可能にしたい。		歩道幅員が3m以下のため、設置不可 歩道部分の自転車走行については、学校で安全指導を行う	公安委員会	